



Bugio-ruivo (*Alouatta guariba clamitans*)

**Preservação
ambiental:
Conheça o
Programa de
Monitoramento de
Fauna da Rota de
Santa Maria.**

 **Rota de
Santa Maria**
Uma Companhia de Sacyr Concesiones

Abril de 2025 - Ano 04 - nº 44 | Distribuição gratuita

Rota News

Informações sobre a rodovia RSC-287

Rio
Grande
do Sul

RSC-287

Informações e emergências

0800 1000 287

rsm.ouvidoria@sacyr.com



Santa
Maria

Agudo



Paraíso
do Sul



Candelária

Vera
Cruz



Venâncio
Aires



Taquari

Tabaí

Restinga
Sêca

Novo
Cabrais

Vale
do Sol

Santa Cruz
do Sul

Bom Retiro
do Sul



Praças de Pedágio e Serviço de Atendimento ao Usuário

Estacionamento, sanitários, fraldário, área de descanso, totem e comunicação com o CCO.

km 47 | Taquari

Pedágio e Serviço de Atendimento ao Usuário

km 86 | Venâncio Aires

Pedágio e Serviço de Atendimento ao Usuário

km 131 | Candelária

Pedágio e Serviço de Atendimento ao Usuário

km 168 | Paraíso do Sul

Pedágio

km 220 | Santa Maria

Pedágio e Serviço de Atendimento ao Usuário



Expediente #SomosRota

O Rota News é uma publicação mensal da Concessionária Rota de Santa Maria, empresa responsável pela administração da rodovia RSC-287, no Rio Grande do Sul.

Diretor-Geral
Leandro Conterato

Diagramação
Bruna Fernandes

Imagens
Letícia Martins
Bruna Fernandes

Comunicação
Cassiane Kersting

Concessionária Rota de Santa Maria informa alteração no acesso à RSC-287 pela Avenida Independência, em Santa Cruz do Sul

A Concessionária Rota de Santa Maria, do Grupo Sacyr, informa que o acesso à RSC-287 pela Avenida Independência, em Santa Cruz do Sul, está bloqueado. A mudança provisória temporária faz parte das obras de duplicação da rodovia no trecho urbano do município.

Durante o período de interdição, o acesso ou saída da RSC-287 para Avenida Independência deverá ser feito preferencialmente pela BR-471 ou pela Rua Oscar Hugo Martin (veículos leves), no bairro Renascença. A velocidade máxima permitida é de 40 km/h no trecho, e a passagem de caminhões e ônibus só será permitida pela BR-471.

A Concessionária reforça a importância da atenção dos motoristas que circulam pelo trecho, destacando a necessidade do cumprimento da legislação vigente. Além disso, informa sobre a alteração na velocidade máxima permitida, orientando os condutores a respeitarem o limite estabelecido. Também salienta que, para garantir a segurança de todos, a ultrapassagem é estritamente proibida no local.

Em caso de dúvidas ou necessidade de informações, os usuários podem entrar em contato com a Concessionária Rota de Santa Maria pelo telefone 0800 1000 287, com atendimento gratuito e 24 horas.

Rota alternativas

Ingresso à Avenida Independência:

- **Caminhões e ônibus** que trafegam na RSC-287 e querem acessar a Avenida Independência, obrigatoriamente deverão ingressar via BR-471.
- **Veículos leves** que trafegam na RSC-287, e querem acessar a Avenida Independência, preferencialmente ingressar via BR 471, ou poderão utilizar o acesso pela Rua Oscar Hugo Martin (veículos leves), que se dará junto ao km 103+900 da rodovia.

Saída da Avenida Independência:

- **Caminhões e ônibus** que trafegam pela Avenida Independência com destino a Porto Alegre, Santa Maria e/ou Sinimbu, devem utilizar a rotatória em frente à Universidade de Santa Cruz do Sul acessando obrigatoriamente pela BR-471.
- **Veículos leves** que trafegam pela Avenida Independência com destino a Porto Alegre, Santa Maria e/ou Sinimbu, devem preferencialmente utilizar a rotatória em frente da Universidade de Santa Cruz do Sul acessando a BR-471, ou utilizar o acesso pela Rua Oscar Hugo Martin, adentrar a RSC-287 e fazer o retorno junto a rotatória de acesso à Avenida Melvin Jones (km 101).

Concessionária Rota de Santa Maria libera desvio na via marginal sentido Leste, em frente a Motolândia Toyota, em Santa Cruz do Sul

A Concessionária Rota de Santa Maria, do Grupo Sacyr, informa que está liberado o tráfego na via marginal construída, em frente à empresa Motolândia Toyota, no sentido leste (Santa Maria x Porto Alegre) da RSC-287. A medida faz parte das obras de duplicação na região urbana de Santa Cruz do Sul.

O desvio ocorre no km 104+500 e se estende por 400 metros até o km 104+100, direcionando o tráfego do sentido Leste (Porto Alegre) da pista principal da RSC-287 para a via marginal construída, desvio esse necessário para o andamento das obras de duplicação no trecho mencionado. Este desvio permanecerá operacional até a conclusão do dispositivo de retorno em desnível e da duplicação do trecho, o que se estima um período máximo de 04 (quatro) meses.

A velocidade no trecho é limitada a 40 km/h. Todos os tipos de veículos podem

transitar no local, sem qualquer restrição de geometria, mas obedecendo a todos os protocolos de segurança. Nenhum movimento existente no atual dispositivo da BR-471 será modificado.

A Concessionária reforça a importância da atenção dos motoristas que circulam pelo trecho, destacando a necessidade do cumprimento da legislação vigente. Além disso, informa sobre a alteração na velocidade máxima permitida, orientando os condutores a respeitarem o limite estabelecido. Também salienta que, para garantir a segurança de todos, a ultrapassagem é estritamente proibida no local.

Em caso de dúvidas ou necessidade de informações, os usuários podem entrar em contato com a Concessionária Rota de Santa Maria pelo telefone 0800 1000 287, com atendimento gratuito e 24 horas.

Liberado o desvio no km 29 da RSC-287, em Tabaí, para avanço das obras de duplicação

A Concessionária Rota de Santa Maria, do Grupo Sacyr, informa que está sendo realizado um desvio de tráfego no km 29+100 da RSC-287, para avanço das obras de duplicação da rodovia e implantação de melhorias em Tabaí.

Durante esse período, os usuários da rodovia deverão trafegar por um trecho de aproximadamente 150 metros com desvio. A velocidade máxima permitida no local será de 40 km/h e é fundamental que os motoristas redobrem a atenção ao transitar pelo segmento. Todos os tipos de veículos podem circular normalmente, sem qualquer tipo de restrição, desde que respeitem a sinalização e os protocolos de segurança estabelecidos.

A expectativa é de que o novo traçado

temporário esteja em operação até agosto de 2025, prazo previsto para a liberação do segmento com pista duplicada.

A Concessionária reforça a importância da atenção dos motoristas que circulam pelo trecho, destacando a necessidade do cumprimento da legislação vigente. Além disso, informa sobre a alteração na velocidade máxima permitida, orientando os condutores a respeitarem o limite estabelecido. Também salienta que, para garantir a segurança de todos, a ultrapassagem é proibida no local.

Em caso de dúvidas ou necessidade de informações, os usuários podem entrar em contato com a Concessionária Rota de Santa Maria pelo 0800 1000 287, com atendimento gratuito e 24 horas.



Conselho de Usuários da RSC-287

No dia 30 de abril, a Concessionária Rota de Santa Maria sediou a 8ª reunião do Conselho de Usuários da RSC-287. O encontro, realizado de forma híbrida, foi marcado por um diálogo construtivo e colaborativo.

O Conselho de Usuários é um órgão consultivo composto por representantes de entidades e associações nomeados pela Secretaria de Logística do Estado do Rio Grande

do Sul (SELT) que atuam na defesa dos direitos e interesse dos usuários da rodovia.

As reuniões periódicas reforçam o compromisso da Concessionária com uma gestão transparente, focada na melhoria contínua dos serviços prestados na RSC-287.

O próximo encontro está marcado para o dia 30 de julho.

O melhor da viagem é o tempo que você ganha com ela. Use tag!

Dicas importantes para quem realiza a passagem pelo pedágio utilizando o pagamento automático.

- Sempre respeite o limite de velocidade de 40km/h ao passar pelas pistas das praças de pedágio.
- Mantenha a distância segura de 40 metros do veículo que está na sua frente.
- Ao entrar nas pistas, observe o semáforo. Se ele ficar vermelho, pare o veículo, ligue o pisca-alerta e aguarde ser atendido por um de nossos colaboradores.

Precisando de ajuda ou informações na RSC-287, ligue gratuitamente para 0800 1000 287. Atendimento gratuito e 24 horas.



Você conhece o Programa de Monitoramento de Fauna da Rota de Santa Maria?

Com a robustez das obras de duplicação da RSC-287, torna-se indispensável a adoção de medidas voltadas à preservação ambiental. Um dos instrumentos fundamentais nesse processo é o **Plano Básico Ambiental (PBA)**, que reúne os programas responsáveis por garantir que o avanço da infraestrutura rodoviária ocorra em harmonia com a conservação dos ecossistemas locais e das dinâmicas sociais.

Entre eles, destaca-se o **Programa de Monitoramento de Fauna**, desenvolvido com o propósito de acompanhar os impactos da duplicação sobre as espécies silvestres que habitam a região, como peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos.

O Programa de Monitoramento de Fauna atua justamente na identificação

desses riscos e na análise da presença, comportamento e deslocamento das espécies ao longo da rodovia. A partir de levantamentos sistemáticos e indicadores de biodiversidade, o programa coleta dados que orientam a tomada de decisões técnicas e ambientais ao longo da execução das obras. O objetivo é **mitigar os impactos negativos, planejar intervenções menos invasivas e, sempre que possível, propor soluções como passagens de fauna, cercamentos e estratégias de manejo adequadas ao contexto local.**

Nosso objetivo é minimizar os impactos ambientais causados pela obra, garantir a segurança dos animais, dos usuários e preservar a biodiversidade na região da RSC-287, entre Tabaí e Santa Maria.

Veado-catingueiro
(*Subulo gouazoubira*)



Surucuá-variado
(*Trogon surrucura*)



Tiriba-de-testa-vermelha
(*Pyrrhura frontalis*)



Perereca-do-banhado
(*Boana pulchella*)





Tarifas

CATEGORIA I: Automóvel, caminhonete e furgão (2 eixos)	R\$ 5,00
CATEGORIA II: Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão (2 eixos)	R\$ 10,00
CATEGORIA III: Automóvel e caminhonete com semirreboque (3 eixos)	R\$ 7,50
CATEGORIA IV: Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus (3 eixos)	R\$ 15,00
CATEGORIA V: Automóvel e caminhonete com reboque (4 eixos)	R\$ 10,00
CATEGORIA VI: Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque (4 eixos)	R\$ 20,00
CATEGORIA VII: Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque (5 eixos)	R\$ 25,00
CATEGORIA VIII: Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque (6 eixos)	R\$ 30,00
CATEGORIA IX: Motocicletas, motonetas e bicicletas-moto (2 eixos)	R\$ 2,50

Para veículos com mais de 6 eixos, a tarifa é igual ao número de eixos do veículo multiplicado pelo valor da tarifa básica.

A Concessionária Rota de Santa Maria disponibiliza os seguintes canais para informações, orientações, elogios, reclamações e sugestões.

Telefone: 0800 1000 287
Site: www.rotadesantamaria.com.br
E-mail: rsm.ouvidoria@sacyr.com
Facebook: facebook.com/rotadesantamaria
X: x.com/rotadesm
Instagram: instagram.com/rotadesantamaria
LinkedIn: linkedin.com/company/rotadesantamaria

A AGERGS, enquanto órgão regulador da concessão estadual, também possui serviço de atendimento aos usuários:

Telefone: 0800 979 0066
Site: www.agergs.rs.gov.br
E-mail: ouvidoria@agergs.rs.gov.br

O Comando Rodoviário da Brigada Militar também mantém efetivo exclusivo para a RSC-287 e deve ser acionado em caso de emergência:

Telefone: (51) 3724-4624
Site: www.crbm.bm.rs.gov.br/2brbms
E-mail: 2brbm@bm.rs.gov.br

Polícia Civil: 197
Polícia Militar: 190
Corpo de Bombeiros: 193
SAMU: 192

Atenção aos pesos máximos permitidos. Saiba mais acessando o QR Code. Aponte a câmera do seu celular:



Encaixes

15 | ETBAS 7 | ETBAS 5 | ETBAS

ESPREGUIÇADEIRA
TELEDRAMATURGIA


ALLANKARDEC
ALONGAMENTO

ANUNCIADA
MECANISMO

BILHÕES
ESTATUA
OCORRER

BORDÃO
OURIÇO

ASTRO
ERRAR
ESTIO
GERME
GRAVE
MADRI
PILÃO
TROIA

[illegible]

Respostas